



LAVATOI di COMO

Quartiere/Frazione	Via/Piazza	Circ.	dati P.R.G.	Tav	Mappali	Proprietà	Sf. Mq.	Tipologia	Note
1 - Como Borghi	Via .L. Cadorna	6	C 5307		457	privata	90,636	In edificio	Chiuso; lavatoio a P.T. - il fabbricato è stato ristrutturato di recente
2 - Como Borghi	Via Valleggio	6	C 2605			comunale	425,605	In struttura coperta	Trasformato ad altre funzioni
3 - Como Borghi	Via A. Alciato	6	C 5308		10	privata	112,428		Trasformato ad altre funzioni-
4 - Como Borghi	Via A. Alciato	6		26	2376-2747	comunale		In struttura coperta finestrato a strada -	In stato d'abbandono; i fronte all'asilo S.Elia ; vasche in conglomerato, non accessibile
5 - Como Borghi	Via G. Castellini	6				privata		In edificio aperto su due lati -	Trasformato ad altre funzioni
6 - Garzola	Via A. Facchinetti	9	C 1702			comunale		In struttura coperta	In funzione, vasche in pietra, soprastante spazio a verde, - presenza di una sorgente
7 - Caviglio	Via Mincio	9	C 1807		Sede stradale	comunale	51,536	In struttura coperta,	In funzione, vasche in pietra, ,alimentato da una roggia, senza manutenzione; notevole e suggestivo possibile punto del Relais dei sentieri verso le colme della Valle del Cosia
8 - Camnago Volta	Via G. Avignone	8	C 2301		780	comunale	128,779	In struttura coperta, parzialmente aperta su due lati - chiuso da inferriate	Chiuso; vasche in conglomerato, . Possibile punto del Relais dei Sentieri nel Parco Valle del Cosia
9 - Camnago Volta	Via Camnago Superiore	8			154	comunale		Demolito	Spiazzo non meglio definito
10 - Camnago Volta	Piazzetta Pozzetti	8				privata		Aperto senza copertura	In apparente abbandono E' posto a ridosso del muro perimetrale Villa Volta e all'inizio passeggiata Voltiana
11 - Lora	Via per Lecco	2	C 2703		2458-788	comunale	598,364	A portico aperto	In funzione; recentemente è stato bonificato e rifatto il tetto; cancello e scalinata interessanti; punto del Relais dei Sentieri- Parco Valle del Cosia
12 - Muggiò	Via Baserga	1		31	1269	comunale		In struttura coperta – chiuso da inferriate	Chiuso; vasche in conglomerato, in buono stato, chiave a disposizione su richiesta
13 - Albate	Via B. Longhena	1	C 3511		230a	comunale	173,520	In struttura coperta - aperta su un lato	In funzione – vasche in conglomerato
14 - Albate	Via B. Longhena	1		35	3294	privata		Demolito	Spazio recintato
15 - Albate	Via Valbasca	1	C 3512		2425		37,215	A portico aperto	In funzione; vasche in pietra; alimentato da una roggia; suggestivo e possibile punto del Relais



16 - Albate Trexallo	Via A. Righi	1	C 3602	3025 (f6)	comunale	207,181	In struttura coperta – aperta su un lato- protetto da inferriate	dei Sentieri Valbasca e Monte Goi In abbandono- vasche in conglomerato-
17- Albate Trexallo	Via Canturina	1		36 Sede stradale	comunale		Demolito	Spiazzo a parcheggio ed affissioni
18 - Albate	Via Ninguarda	1	C 3803	2330b; 2323b(f5)	comunale	223,819	In struttura coperta, chiusa da inferriate	Chiuso
19 - Albate	Via Tagliamento	1	C 3510	2377	privata	79,065	In struttura coperta, aperta su un lato - protetto da inferriate	In funzione, vasche in pietra; senza manutenzione; possibile punto del Relais dei Sentieri verso Oasi Bassone
20 - Camerlata	Via alla Guzza (Acquanegra Inferiore)	3	C 3403		privata	28,044	In struttura coperta; aperta su un lato –	In funzione ; punto suggestivo al limitare della collina di Acquanegra ed accanto ad una piccola edicola votiva; possibile punto del Relais dei sentieri verso il Bassone
21 - Camerlata	Via S. Brigida e Respaù	3	C 3101			108,969	Demolito	
22 - Rebbio	Via Salvadonica	3	C 3009	1631	privata	190,104	Edificio a struttura coperta e chiusa	Chiuso, vasche in conglomerato. Possibile punto del Relais dei Sentieri verso la Spina Verde
23 - Rebbio (loc. Cà Morta)	Via A. Magni	3	C3404	1068	comunale	310,425	In struttura coperta e chiusa in parte finestrata	Chiuso; vasche in conglomerato; è contermina allo spazio a verde pubblico e giochi, del quartiere
24 - Breccia	Via C.Valorsa	3	C 2503	129b	comunale	175,835	In struttura a portico aperto	In abbandono; fabbricato diroccato, vasche in pietra; interessante e suggestivo possibile punto del Relais dei Sentieri verso la Spina verde
25 - Prestino	Via Prestino	3	C 2404	2068	privata	94,280	In struttura coperta e chiusa in parte finestrata	Chiuso; vasche in conglomerato
26 – Monte Olimpino	Via C.Amoretti	8	C 1105	3120	comunale	266,407	In edificio chiuso	In funzione, vasche in conglomerato, possibile punto di lavanderia a gettoni
27 - Bignanico	Via Bignanico	7	C 1204	3046	comunale	53,776	In struttura coperta- aperto su un lato, protetto da inferriata.	In abbandono, vasche in conglomerato, interessante tipologia triangolare; possibile punto del Relais dei sentieri verso Cardina, notevole vista sul primo bacino
28 - Lazzago					privata		In struttura coperta – a portico aperto, protetto da grate	In funzione, vasche in pietra E' situato all'interno della più vasta proprietà Giulini.